


## VECKA 24

I en konserthall har det "brummat" i högtalarna under 3 år vilket varit irriterande. Tillsammans med konserthallens ljudansvariga och Swemets fälttekniker utfördes en något annorlunda clean-up.

Swemets fälttekniker utrustad med MFA400 hittade i fläktrummet 2 stycken Siemens frekvensstyrningar varav den ena frekvensstyrningen byttes för 3 år sedan och monterad utan filter. Frekvensstyrningen stängdes av och de ljudansvariga menade att det blev betydligt bättre men helt bra var det inte, fortfarande kunde de höra ett "brum" i högtalarna!

Fortsatt clean-up och man hittade 6 stycken Grundfos pumpar monterade med felaktiga kablar och med felaktig förläggning.

Nu är "brummet" borta. Konserthuset ljudtekniker är nöjda och publiken kan åter njuta av ren musik igen.



Upp till 20kHz påverkade brummet i högtalarna.



FORTSÄTTNING FÖLJER...

Jag kommer att skicka e-post till dig på fredagar och bilderna du kommer att se är från olika nätbolag i Sverige med olika typer av system och med olika svårigheter gällande elnätskommunikationen. Vill du inte ha denna information fortsättningsvis så hör av dig med

ERIC