


VECKA 12

Nedan ser du en störkälla som belysningsarmaturer genererar. När vi lägger in normen för belysning i MFA Viewer ser du mycket tydligt hur belysningsarmaturerna ligger alldeles för högt över gränserna. Mätningarna är gjorda i år och vi kommer anmäla detta för elsäkerhetsverket.

EN55015 Disturbance voltage limits at mains terminals




Inte särskilt svårt att få ägaren till belysningsarmaturerna stå för filterkostnaden när man kan visa normen för belysning i MFA Viewer ;-)



FORTSÄTTNING FÖLJER...

Jag kommer att skicka e-post till dig på fredagar och bilderna du kommer att se är från olika nätbolag i Sverige med olika typer av system och med olika svårigheter gällande elnätskommunikationen. Vill du inte ha denna information fortsättningsvis så hör av dig med

 ERIC