



VECKA 22

Återkoppling till Tips och Trix vecka 17

Störkällan som kom från en vattenkraftstation i södra Sverige är nu åtgärdad med ett filter. Denna gång räckte med ett 16A 3-fasfilter och resultat ser du nedan.




Tidigare mätning utan filter, se Tips och Trix vecka 17. Vill du veta mer om detta ärende så hör av dig!



FORTSÄTTNING FÖLJER...

Jag kommer att skicka e-post till dig på fredagar och bilderna du kommer att se är från olika nätbolag i Sverige med olika typer av system och med olika svårigheter gällande elnätskommunikationen. Vill du inte ha denna information fortsättningsvis så hör av dig med

 ERIC