


## VECKA 13

I Tips och Trix vecka 5 i år kunde du läsa om att AC/DC adapter är den mest förekommande störkällan. Jag ställer mig ofta frågan när jag får bilder från MFA användare om producenten/återförsäljaren känner till att deras produkter skräpar ned så pass mycket på elnätet. Och förmodligen påverkar det även livslängden på produkterna.

Därför har jag sedan en tid skickat epost till producenten/återförsäljaren och frågat om de känner till problemet. De flesta hör av sig rätt omgående och vill veta mer. Det ska bli intressant om producenten till AC/DC adaptern till bilden nedan svarar på min epost!



I bilden ser du EMC nivån och hur AC/DC adaptern ligger alldeles för högt över. Vill du veta vilket märke det är så hör av dig, leverantören finns i Frankrike ;-)



FORTSÄTTNING FÖLJER...

Jag kommer att skicka e-post till dig på fredagar och bilderna du kommer att se är från olika nätbolag i Sverige med olika typer av system och med olika svårigheter gällande elnätskommunikationen. Vill du inte ha denna information fortsättningsvis så hör av dig med

ERIC